LEISTER

UNIPLAN 300 / 500



Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16

www.leister.com sales@leister.com

| 1.1 Utilizzo conforme 1.2 Utilizzo non conforme 1.3 Avvertenze di sicurezza 1.4 Alimentazione di energia 2. Specifiche tecniche 3. Trasporto 5. Trasporto 5. Trasporto 5. UNIPLAN 300 / 500 4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6.4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6.3 Pannello di comando UNIPLAN 500 5.1 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7. Tasti funzione 8. Tasti funzione 8. Senanello di comando UNIPLAN 500 8. Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 8. Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 9. Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 9. La di di attesa (Eco Mode) 9. La di mori schare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 9. La di di attesa (Eco Mode) 9. Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 9. Si di di attesa (Eco Mode) 9. Visualizzazione base e Advanced Mode [Modalità avanzata]) 9. Si di di attesa (Eco Mode) 9. Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità avanzata]) 9. Si di visualizzazione di salori stuali – Application Mode [Modalità avanzata]) 9. Si di visualizzazione del parametri di saldatura 9. Messa in servizio di UNIPLAN 500 9. Visualizzazione del parametri di saldatura 9. Avvamento dell'apparecchio 9. Avviamento dell'apparecchio 9. Avviamento dell'apparecchio 9. Avviamento dell'apparecchio 9. Avviamento della saldatu | | ndice | 9 | |
|--|---|---------|--|----|
| 1.2 Utilizzo non conforme 1.3 Avvertenze di sicurezza 1.4 Alimentazione di energia 2. Specifiche tecniche 5. Trasporto 5. Trasporto 5. UNIPLAN 300 / 500 6. 1.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di formitura (attrezzatura standard nella cassa) 6. 2.1 Targhetta e identificazione 6. 3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7. 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8. Pennello di comando UNIPLAN 500 8. 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8. 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8. 1.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8. 1.2 Tasti funzione 8. 3 Indicatore LED di stato 9. 3 Indicatore LED di stato 9. 5. 2 Tasti funzione 1. 3 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 1. 5. 5 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1. 5 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1. 6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1. 7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) | 1 | . App | licazione | 4 |
| 1.3 Avvertenze di sicurezza 1.4 Alimentazione di energia 4 2. Specifiche tecniche 5 3. Trasporto 5 4. UNIPLAN 300 / 500 6 4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6 4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8 5. Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.2 Tasti funzione 8.3 Indicatore LED di stato 9 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata di processo di UNIPLAN 500 10 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione del nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Wachine Setup (Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults (Reimposta predefinit) (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults (Reimposta predefinit) (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults (Reimposta predefinit) (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Perezioni preliminari all'esercizio 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione della parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | Π | 1.1 | Utilizzo conforme | 4 |
| 2. Specifiche tecniche 5 3. Trasporto 5 4. UNIPLAN 300 / 500 6 4.1 Targhetta e identificazione 6 4.2 Dotazione di formitura (attrezzatura standard nella cassa) 6 4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8 5. Parmello di comando UNIPLAN 500 8 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.2 Tasti funzione 8 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Sirriboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Membre Vetup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6. Membre Vetup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6. Membre Vetup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6. Membre Vetup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6. Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6. Juri Varini Info (Info generizi) (solo nella Ad | | 1.2 | Utilizzo non conforme | 4 |
| 2. Specifiche tecniche 5 3. Trasporto 5 4. UNIPLAN 300 / 500 6 4.1 Targhetta e identificazione 6 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6 4.2 Danoramica delle parti dell'apparecchio 7 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.2 Tasti funzione 8 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella schermata di processo di UNIPLAN 500 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata di processo di UNIPLAN 500 10 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 <t< th=""><th></th><th>1.3</th><th>Avvertenze di sicurezza</th><th>4</th></t<> | | 1.3 | Avvertenze di sicurezza | 4 |
| 3. Trasporto 4. UNIPLAN 300 / 500 4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6. 4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7. 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8. Pannello di comando UNIPLAN 500 8. 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8. 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8. 1 Tasti funzione 8. 3 Indicatore LED di stato 8. 3 Indicatore LED di stato 9. 4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10. 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10. 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10. 5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10. 5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10. 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12. Immissione dei nomi delle ricette 13. Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14. Modalità di attesa (Eco Mode) 15. Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15. Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15. Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15. 9. Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16. 10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16. 11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16. 12 Visualizzazione distanza giornaliera 16. 13 Blocco tasti 17. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17. 1 Operazioni preliminari all'esercizio 19. Avviamento dell'apparecchio 19. Avviamento dell'apparecchio 19. Avviamento dell'apparecchio 19. Avviamento dell'apparecchio 19. Avviamento della saldatura | | 1.4 | Alimentazione di energia | 4 |
| 4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6.4.2 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7.5 Pannello di comando UNIPLAN 500 8.5 Pannello di comando UNIPLAN 500 8.5 Pannello di comando UNIPLAN 500 8.6 Tasti funzione 8.7 Indicatore LED di stato 9.5 Indicatore LED di stato 9.5 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 1.0 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 1.0 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1.0 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1.0 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1.0 To Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 1.0 Configurare, salvare e selezione del menù (Display 42) 1.2 Memi Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 1.2 Immissione dei nomi delle ricette di saldatura (Save Recipes) 1.2 (a.1 Immissione dei nomi delle ricette di saldatura (Save Recipes) 1.2 (a.2 Immissione dei nomi delle ricette di saldatura (Save Recipes) 1.3 (a.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 1.4 (a.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 1.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.5 (a.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.5 (a.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.1 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.1 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.1 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 1.6 (a.1 Pessa in servizio di UNIPLAN 500 1.7 Messa in servizio di UNIPLAN 500 1.8 Messa in servizio di UNIPLAN 500 1.9 Impostazione della saldatura 1.9 Impostazione della saldatura 1.9 Impostazione della | 2 | 2. Spe | cifiche tecniche | 5 |
| 4.1 Targhetta e identificazione 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 6.4.2 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7.5 Panoramica delle parti dell'apparecchio 7.6 A.4 Interruzione dell'alimentazione 8.7 Pannello di comando UNIPLAN 500 8.7 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8.8 S.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8.9 S.2 Tasti funzione 8.0 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 8.0 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 8.0 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 8.0 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 8.0 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 8.0 Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 8.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 8.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 8.1 La missione dei nomi delle ricette 8.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 8.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 8.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 8.1 Seset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.1 Seset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 8.1 Coperazioni preliminari all'esercizio 8.1 Operazioni preliminari all'esercizio 9.2 Avviamento dell'apparecchio 9.3 Impostazione dei parametri di saldatura 9.4 Esecuzione della saldatura | 3 | 3. Tras | porto | 5 |
| 4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) 4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8.5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8.5.2 Tasti funzione 8.3 Indicatore LED di stato 9.5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 9.5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10.5.6 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10.5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10.5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12.6 Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 10.5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12.6 Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12.6 I Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12.6 Immissione dei nomi delle ricette 13.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 15.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15.6 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15.6 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15.6 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione del parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | 4 | . UNII | PLAN 300 / 500 | 6 |
| 4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio 4.4 Interruzione dell'alimentazione 8 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8.5.2 Tasti funzione 8.8 6.3 Indicatore LED di stato 9 6.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 6.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 6.6 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 6.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 6.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup (Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione del parametri di saldatura 20 | | 4.1 | Targhetta e identificazione | 6 |
| 4.4 Interruzione dell'alimentazione 5. Pannello di comando UNIPLAN 500 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.2 Tasti funzione 8 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata durzioni 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 | | 4.2 | Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa) | 6 |
| S. Pannello di comando UNIPLAN 500 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 8 5.2 Tasti funzione 8 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6.5 Duty Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (s | | 4.3 | Panoramica delle parti dell'apparecchio | 7 |
| 5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 5.2 Tasti funzione 5.3 Indicatore LED di stato 9 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 15 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7. Operazioni preliminari all'esercizio 17 7. Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione deila saldatura 20 | | 4.4 | Interruzione dell'alimentazione | 8 |
| 5.2 Tasti funzione 5.3 Indicatore LED di stato 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 5.6 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | 5 | i. Pan | nello di comando UNIPLAN 500 | 8 |
| 5.3 Indicatore LED di stato 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.7 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | | | · | |
| 5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500 10 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 10 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 10 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6.5 Duty Info [info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 20 | | 5.2 | | |
| 5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 12 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 12 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 13 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 15 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali — Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura | | | | |
| 5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500 5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | | | | |
| 5.7Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42)126. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500126.1Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes)126.2Immissione dei nomi delle ricette136.3Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata]146.4Modalità di attesa (Eco Mode)146.5Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])156.6General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])156.7Warnings [Awvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])156.8Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])156.9Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])166.10Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])166.11Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])166.12Visualizzazione distanza giornaliera166.13Blocco tasti177. Messa in servizio di UNIPLAN 500177.1Operazioni preliminari all'esercizio177.2Avviamento dell'apparecchio197.3Impostazione dei parametri di saldatura197.4Esecuzione della saldatura20 | | 5.5 | | |
| 6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7. Operazioni preliminari all'esercizio 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | · | |
| 6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes) 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7. Operazioni preliminari all'esercizio 7. Avviamento dell'apparecchio 7. Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | 5.7 | Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42) | 12 |
| 6.2 Immissione dei nomi delle ricette 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | 6 | i. Mer | | |
| 6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata] 14 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 14 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | • | |
| 6.4 Modalità di attesa (Eco Mode) 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura | | | | |
| 6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura | | | , | |
| 6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 15 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| [Modalità avanzata]) 16 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 16 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata]) 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | - | - | |
| 6.12 Visualizzazione distanza giornaliera 16 6.13 Blocco tasti 17 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500 17 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 17 7.2 Avviamento dell'apparecchio 19 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 19 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | | |
| 6.13 Blocco tasti177. Messa in servizio di UNIPLAN 500177.1 Operazioni preliminari all'esercizio177.2 Avviamento dell'apparecchio197.3 Impostazione dei parametri di saldatura197.4 Esecuzione della saldatura20 | | | | |
| 7. Messa in servizio di UNIPLAN 500177.1 Operazioni preliminari all'esercizio177.2 Avviamento dell'apparecchio197.3 Impostazione dei parametri di saldatura197.4 Esecuzione della saldatura20 | | | | |
| 7.1 Operazioni preliminari all'esercizio 7.2 Avviamento dell'apparecchio 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | 7 | | | |
| 7.2Avviamento dell'apparecchio197.3Impostazione dei parametri di saldatura197.4Esecuzione della saldatura20 | 1 | | | |
| 7.3 Impostazione dei parametri di saldatura7.4 Esecuzione della saldatura20 | | | | |
| 7.4 Esecuzione della saldatura 20 | | | • • | |
| | | | | |
| | | | | 21 |

| 7.6 Spegnimento dell'apparecchio | 21 | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| 8. Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) 22 | | | | | | |
| 9. Pannello di comando UNIPLAN 300 | 23 | | | | | |
| 9.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500 | 23 | | | | | |
| 9.2 Legenda | 23 | | | | | |
| 9.3 Indicatore LED di stato | 23 | | | | | |
| 9.4 Impostazione delle unità dei parametri | 24 | | | | | |
| 10. Messa in servizio di UNIPLAN 300 | 25 | | | | | |
| 10.1 Operazioni preliminari all'esercizio | 25 | | | | | |
| 10.2 Avviamento dell'apparecchio | 25 | | | | | |
| 10.3 Impostazione dei parametri di saldatura | 25 | | | | | |
| 10.4 Esecuzione della saldatura | 26 | | | | | |
| 10.5 Termine della saldatura | 27 | | | | | |
| 10.6 Spegnimento dell'apparecchio | 27 | | | | | |
| 11. Avvertenze e messaggi di errore UNIPLAN 300 | 28 | | | | | |
| 12. Manutenzione di UNIPLAN 300 28 | | | | | | |
| 13. Domande frequenti, cause e rimedi 29 | | | | | | |
| 14. Altri documenti applicabili 29 | | | | | | |
| 15. Dichiarazione di conformità 30 | | | | | | |

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto UNIPLAN 300 / 500.

Avete optato per una saldatrice automatica ad aria calda di primissima scelta, sviluppata e prodotta secondo lo stato attuale della tecnica dell'industria di lavorazione dei materiali plastici. Per la produzione vengono utilizzati materiali di alta qualità.



Si consiglia di conservare sempre le istruzioni per l'uso insieme all'apparecchio.

UNIPLAN 300 / 500 Saldatrice automatica ad aria calda

Ulteriori informazioni su UNIPLAN 300 / 500 sono disponibili al sito www.leister.com



50 m 3 x 1.5 mm²

100 m 3 x 2.5 mm²

100 m **3 x 2.5 mm**²

50 m 3 x 1.5 mm²

1. Applicazione

1.1 Utilizzo conforme

- Saldatrice automatica manuale ad aria calda per la saldatura a sovrapposizione, a orlatura e di rinforzo di teloni in PVC. PE e materiali simili.
- Lavorazione solo in locali ben aerati.
- Larghezza di saldatura 20 mm, 30 mm e 40 mm

Si applicano le disposizioni normative relative alla tutela della salute del Paese in cui viene utilizzato il prodotto. Non impiegare mai la saldatrice automatica ad aria calda in ambienti o aree a rischio di esplosione o in cui sia presente un rischio di infiammabilità e osservare sempre una distanza sufficiente da materiali infiammabili o da gas esplosivi.

Leggere la scheda di dati di sicurezza del materiale fornita dal produttore e attenersi alle indicazioni ivi contenute. Prestare attenzione a non bruciare il materiale durante il processo di saldatura.

1.2 Utilizzo non conforme

Qualsiasi altro uso della UNIPLAN 300 / 500 che esuli da ciò è da intendersi come non conforme.

1.3 Avvertenze di sicurezza

La avvertenze di sicurezza per questo apparecchio sono riportate nel documento in dotazione "Safety Instructions – Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines".

230 V ~ fino a

120 V ~

fino a

fino a

fino a

Questo documento si trova anche nelle istruzioni per l'uso sul nostro sito web.

1.4 Alimentazione di energia

Cavo di alimentazione e cavo di prolunga

- Il cavo di alimentazione (3) deve potere essere liberamente spostato e non deve ostacolare l'utente o terze persone nello svolgimento delle operazioni di lavoro (pericolo di inciampo).
- I cavi di prolunga devono essere omologati per il luogo operativo prescelto e contrassegnati di conseguenza. Rispettare all'occorrenza la sezione minima necessaria per il cavo di prolunga.

Generatori di energia

Se si impiegano dei generatori di energia per l'alimentazione di corrente, accertarsi che i generatori siano dotati di messa a terra e di un interruttore FI (salvavita).

Per calcolare la potenza nominale dei generatori si applica la formula «2 × tensione nominale della saldatrice automatica ad aria calda».

2. Specifiche tecniche

| | | UNIPLA | AN 300 | UNIPL | AN 500 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| | V~ | 120 | 230 | 120 | 230 |
| (2) | Hz | 50 / 60 | | | |
| | W | 1800 | 3450 | 1800 | 3450 |
| <u> </u> | °C °F | | 100 - 212 - | - 620 - 327 | |
| | m/min ft/min | | 1 – 3.3 – | | |
| mm 20 / 30 / 40 inch 0.8 / 1.2 / 1.6 | | | | | |
| M | rpm | 12,500 18,000 | | ,000 | |
| | | spazzolato senza spazzole | | spazzole | |
| » ? | L _{pA} (dB) | | 70 (K | X = 3 | |
| * | kg Ibs | | 5 3 | 16 35 | |
| 01060 | a) mm / inch | 500 / 19.7 | | | |
| , w | b) mm / inch | 310 / 12.2 | | | |
| a b | c) mm / inch | | 300 / | 11.8 | |
| | | | CE | | |

^{*} senza peso supplementare (15) e cavo di alimentazione (3)

Con riserva di modifiche tecniche.

3. Trasporto

Per il trasporto e il sollevamento dei carichi attenersi alle disposizioni nazionali in vigore. Per il trasporto delle saldatrice automatica ad aria calda utilizzare esclusivamente la cassa di trasporto inclusa nella dotazione di fornitura, afferrandola per l'apposita maniglia.



Il soffiante dell'aria calda (9) raggiunge temperature di 650 °C. Per tale motivo, lasciare raffreddare sufficientemente il soffiante dell'aria calda (9) prima del trasporto (vedere modalità Cool Down [Raffreddamento]). Sussiste il pericolo di ustioni e di incendio.



Non conservare mai materiali infiammabili (ad es. plastica, legno) nella cassa di trasporto. Sussiste il pericolo di incendio.



Non utilizzare la **maniglia da trasporto (1)** sull'apparecchio o sulla cassa di trasporto per il trasporto con una gru.



4. UNIPLAN 300 / 500

4.1 Targhetta e identificazione

La designazione del tipo e il numero di matricola sono indicati sulla **targhetta (21)** del Vostro apparecchio. Riportare questi dati sulle istruzioni per l'uso. Fare sempre riferimento a questi dati per qualsiasi richiesta ai nostri rappresentanti o ai centri assistenza Leister autorizzati.

| T: | | |
|------|---------------|--|
| | | |
| Niun | | |
| Nun | di matricola: | |

Esempio:




4.2 Dotazione di fornitura (attrezzatura standard nella cassa)

UNIPLAN 300


- 1 x UNIPLAN 300
- 1 x guida di sovrapposizione (18)
- 1 x avvertenze per la sicurezza
- 1 x Quick Guide
- 1 x catalogo principale

UNIPLAN 500

- 1 x UNIPLAN 500
- 1 x maniglia da trasporto/maniglia di controllo corta (1)
- 2 x peso da 1,25 kg (15)
- 1 x quida di sovrapposizione (18)
- 1 x dispositivo per il sollevamento di materiale (19)
- 1 x vite della leva (20)
- 1 x mensola per barra di guida (21)
- 1 x supporto peso base (22)
- 1 x supporto peso, ampliamento (23)
- 1 x calibro di registrazione ugello (24)
- 1 x spazzola in ottone (25)
- 1 x avvertenze per la sicurezza
- 1 x Quick Guide
- 1 x catalogo principale
- 1 x guida per orlature (45)



4.3 Panoramica delle parti dell'apparecchio



- 1. Maniglia da trasporto/barra di guida
- 2. Impugnature
- 3. Cavo di alimentazione
- 4. Pannello di comando
- 5. Leva di sollevamento apparecchio
- 6. Rullo di azionamento/pressione
- 7. Rullo di appoggio
- 8. Ugello di saldatura
- 9. Soffiante dell'aria calda
- 10. Leva di rotazione
- 11. Interruttore principale

- 12. Targhetta
- 13. Guida di montaggio per accessori
- 14. Guida di montaggio appoggio accessori
- 15. Peso supplementare
- 16. Cinghia premitelo
- 17. Tenditore per cinghia premitelo
- 18. Guida sovrapposizione
- 19. Dispositivo per il sollevamento di materiale
- 20. Vite della leva
- 21. Mensola maniglia di controllo


4.4 Interruzione dell'alimentazione



In caso di interruzione della tensione di rete, spegnere l'interruttore principale e ruotare il soffiante dell'aria calda in posizione di attesa per evitare di danneggiarlo.

5. Pannello di comando UNIPLAN 500

5.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500



5.2 Tasti funzione

| Funzione tastiera | | Selezione corrente Schermata del processo | Selezione corrente schermata funzioni | Selezione corrente Menu Set-up |
|---|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Giù (27) nella | | Cambio di posizione nella schermata del processo. | Cambio della schermata funzioni nella schermata di processo. | Modifica la posizione nel menu Setup. |
| Riscalda- mento Acc./Spento (28) | | Commuta il riscalda- mento Acc./Spento | Commuta il riscal- damento Acc./Spento | Nessuna funzione |
| | Motore Acc./Spento (29) | Commuta il motore Acc./Spento | Commuta il motore Acc./Spento | Nessuna funzione |

| Premere l'«e-Drive» (31) Premere l'«e-Drive» (31) Il valore impostato viene applicato direttamente e la selezione riporta direttamente alla schermata funzioni. | | La funzione sele- zionata è eseguita. | Selezione della posizione contrassegnata. | |
|---|---|--|--|---|
| 9 | Ruotare l'«e-Drive» (31) Impostazione dei valori nominali desiderati con incrementi di 10 °C 0.1 m/min | | Modifica della posizione nella schermata funzioni. | Modifica la posizione nel menu Setup Impostazione del valore della posizione selezionata |

5.3 Indicatore LED di stato

Riscaldamento

II LED sul tasto Riscaldamento "Acc./Spento" (28) indica lo stato del riscaldamento.

| Stato LED (30) Motore Acc./Spento (29) | Stato | Causa |
|---|--|---|
| LED spento | Il riscaldamento è spento. | |
| LED lampeggiante in verde | Il riscaldamento è acceso. Temperatura esterna alla banda di tolleranza. | |
| LED verde fisso | Il riscaldamento è acceso. Temperatura interna alla banda di tolleranza. | |
| LED lampeggiante in rosso | Messaggio di avviso del riscalda- mento | Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) |
| LED fisso rosso | Messaggio di errore del riscalda- mento | Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) |

Motore

Il LED del tasto Motore "Acc./Spento" (29) indica lo stato del motore.

| Stato LED (30) Riscaldamento Acc./Spento (29) | Stato | Causa |
|--|-------------------|---|
| LED spento | Motore spento | |
| LED verde fisso | Motore acceso | |
| LED fisso rosso | Errore del motore | Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) |

Messaggi di avvertenza e di errore

| Se durante il funzionamento del motore viene emesso un messaggio di avviso nella schermata di stato "Campo 2" (35) o un messaggio di errore nella schermata del processo (33) , esso è rappresentato come segue: | | | |
|--|---------------------|---|--|
| I LED del riscaldamento e del motore lampeggiano contemporaneamente in verde | Errore o avvertenza | Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) | |

5.4 Simboli visualizzati nella schermata di stato di UNIPLAN 500

La schermata di stato è suddivisa in un'area di sinistra e un'area di destra.

Schermata di stato "Campo 1" (34)/a sinistra



Nome del profilo

- Mostra il nome del profilo di saldatura attualmente selezionato (ad es. Basic).
- Se il nome di un profilo comprende più di 6 caratteri, vengono visualizzati in successione i primi 6 caratteri e poi i caratteri restanti.

Tensione

• In alternanza al nome del profilo viene visualizzata la tensione attuale.

Schermata di stato "Campo 2" (35)





Avvertenza generale

Vedere il capitolo Avvertenze e messagai di errore (UNIPLAN 500)



Indicazione di sottotensione nella rete elettrica



Indicazione di sovratensione nella rete elettrica



Il blocco tasti è attivato



Il riscaldamento è acceso

5.5 Simboli visualizzati nella schermata funzioni



Durante il funzionamento vengono visualizzati i valori nominali dei parametri di saldatura (velocità in m/min

o ft/min, temperatura in gradi centigradi o Fahrenheit, quantità d'aria in percentuale) ed eventuali informazioni aggiuntive (vedere Application Mode [Modalità applicazione]: Visualizzazione dei valori attuali).

Con i tasti freccia (26 / 27) è possibile passare da un parametro di saldatura all'altro e adattare singolarmente i valori ruotando l'«e-Drive» (31).

5.6 Simboli visualizzati nella schermata del processo di UNIPLAN 500

| Simbolo | Spiegazione |
|---------------------------------|--------------------------|
| Velocità motore [m/min/ft./min] | |
| | Temperatura aria [°C/°F] |
| + | Quantità d'aria [%] |
| | Finestra informativa |

| Ф | Dispositivi in modalità standby. Al termine del conteggio da parte del contatore, il riscaldamento si spegne. |
|---------------------|--|
| ¥ | Errore dell'apparecchio. È presente, inoltre, un codice di errore (al momento, l'apparecchio non è più utilizzabile). Contattare il punto assistenza autorizzato. Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) |
| <u> </u> | Avvertenza: Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500) |
| A | La freccia verso l'alto e la barra di progressione indicano che il valore nominale |
| ≜ 500 °C | (segno presente sulla barra di progressione) non è ancora stato raggiunto (troppo freddo). Il valore lampeggiante è il valore reale. Il valore che si trova accanto alla barra di progressione è il valore nominale impostato. |
| 565 °C □ 530 | La freccia verso il basso e la barra di progressione indicano che il valore nominale (segno presente sulla barra di progressione) non è ancora stato raggiunto (troppo caldo). Il valore lampeggiante è il valore reale. Il valore che si trova accanto alla barra di progressione è il valore nominale impostato. |
| 35 °C 540 | Attivando la funzione "Set Values" [Imposta valori] vengono visualizzate la temperatura reale (in grande) e quella nominale (in piccolo). |
| 1111 580 ℃ | Se si disattiva "Set Values" [Imposta valori], compaiono solo i valori reali (in grande) altrimenti solo i valori teorici (in grande). |
| * | Processo di raffreddamento (modalità Cool Down) |
| = | Messaggio di errore per elemento riscaldante difettoso L'apparecchio non è più utilizzabile. Contattare un centro assistenza autorizzato da Leister. |

5.7 Simboli visualizzati nella selezione del menù (Display 42)

È possibile selezionare i menu disponibili con i tasti freccia (26, 27) del pannello di comando (4).

| Simbolo | Spiegazione | Simbolo | Spiegazione |
|----------|--|---------|---|
| = | Accensione/spegnimento motore | F | Richiamo del menu assistenza (solo con immissione password) |
| | Selezione del profilo di saldatura salvato | | Modifica impostazioni attuali/profilo attuale |
| tt. | Adattamento delle impostazioni | B | Salvataggio impostazioni attuali/profilo attuale |
| 1 | Ritorno a schermata iniziale (Home) | | Eliminazione impostazioni attuali/profilo attuale |
| | Ritorno a visualizzazione precedente/ livello superiore | * | Avvio del processo di raffreddamento |
| 1 | Ripristino impostazioni predefinite (Reset) | | |

6. Menù Setup del pannello di comando di UNIPLAN 500

6.1 Configurare, salvare e selezionare ricette di saldatura (Save Recipes)

UNIPLAN 500 dispone di 15 ricette personalizzabili e della ricetta "BASIC".

Con "Save Recipes" [Salva ricette] è possibile salvare le impostazioni dei valori nominali dei parametri di saldatura velocità, temperatura dell'aria e portata d'aria con una denominazione selezionabile liberamente (vedere Immissione del nome della ricetta).

Creazione di una nuova ricetta

- Configurare i valori nominali desiderati [schermata del processo, «e-Drive» (31)]
- 2. Selezionare il menù "Setup" [Impostazioni] e confermare [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 3. Selezionare il menù "Save Recipes" [Salva ricette] [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 4. Selezionare il menù "User-defined" [Definito dall'utente] e confermare [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 5. Selezionare "Modificare la posizione selezionata" e confermare [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 6. Immettere il nome desiderato della ricetta, premere "Enter" (vedere Immissione del nome della ricetta) e confermare [selezione del menù. «e-Drive» (31)]
- 7. Selezionare il menù "Salvataggio" e confermare [selezione del menù, «e-Drive» (31)]

A questo punto la ricetta appena creata è stata salvata e può essere richiamata in qualsiasi momento con il nome immesso.












Modifica di una ricetta esistente

- 1. Configurare i valori nominali desiderati [schermata del processo, **«e-Drive»** (31)]
- 2. Selezionare il menù "Setup" [Impostazioni] e confermare [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 3. Selezionare il menù "Save Recipes" [Salva ricette] [selezione del menù, «e-Drive» (31)]
- 4. Selezionare la ricetta da modificare e confermare [selezione del menù, **«e-Drive» (31)**]
- 5. Selezionare la funzione "Salvataggio", "Modificare la posizione selezionata" o "Eliminazione" e confermare [selezione del menù,
 - «e-Drive» (31)]
- Se è stata selezionata la funzione "Modificare la posizione selezionata", immettere un nome di ricetta selezionabile liberamente secondo i passaggi 6 e 7 precedenti

A questo punto la ricetta appena creata è stata salvata e può essere richiamata in qualsiasi momento con il nome immesso.







Selezione della ricetta

- Selezionando il simbolo "Ricette" nella schermata funzioni (32) si apre il menù "Select recipes" [Seleziona ricette].
- Con i tasti freccia (26 / 27) posizionare il cursore sulla ricetta desiderata e confermare con l'«e-Drive» (31).
- Se modificate i valori nominali nelle ricette da voi create durante il funzionamento, essi non verranno salvati nella ricetta. Al riavvio dell'apparecchio i valori salvati nella ricetta vengono visualizzati nuovamente.
- Se al riavvio si desidera utilizzare gli ultimi valori nominali utilizzati, selezionare la ricetta preprogrammata "BASIC".
- La ricetta attualmente selezionata è visibile nella **schermata di stato "Campo 1" (34)**.

6.2 Immissione dei nomi delle ricette

Mediante la modalità tastiera è possibile definire nomi con al massimo 12 caratteri.

| Funzione tastiera | | Scelta carattere (36) | Scelta icona (37) |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Su (26) Giù (27) | Scelta carattere verticalmente | |
| 3 | Ruotare I'«e-Drive» (31) | Scelta carattere orizzontalmente | Scelta icona orizzontalmente |
| P | Premere I'«e-Drive» (31) | Conferma del carattere selezionato | Conferma icone selezionate |



6.3 Impostazione base e Advanced Mode [modalità avanzata]



Nell'impostazione base è possibile accedere attraverso il menù "Setup" [Configurazione] al salvataggio delle ricette, alla funzione standby ("Eco Mode") e alla modalità Advanced Mode [Modalità avanzata].

Nella Advanced Mode [Modalità avanzata] sono disponibili ulteriori informazioni e possibilità di impostazione.

6.4 Modalità di attesa (Eco Mode)




Se il motore è spento, se si attiva il riscaldamento e per il tempo definito in "Eco Mode" [Modalità Eco] non si preme alcun tasto, l'apparecchio passa automaticamente alla schermata Standby. Se durante i successivi 180 sec. non si preme l'«e-Drive» (31), il riscaldamento passa alla modalità Cool Down [Raffreddamento]. Successivamente sul display compare Standby. Se si preme l'«e-Drive» (31), si passa alla modalità di lavoro.

Eco Mode

Finable Eco Mode

Eco Mode Interval 10 min

La modalità Standby non è configurata al momento della consegna degli apparecchi. È possibile definire singolarmente l'intervallo temporale desiderato selezionando il menù Eco Mode con **«e-Drive» (31)** e impostando poi il valore desiderato con l'**«e-Drive» (31)**.



6.5 Duty Info [Info servizio] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])

Alla voce "Duty Info" [Info servizio] sono reperibili i dati relativi alla durata di esercizio di UNIPLAN 500. Con l'**«e-Drive» (31)** passare al menù "Setup" [Impostazioni] e confermare la propria selezione. Impostare quindi con l'**«e-Drive» (31)** l'"Advanced Mode" [Modalità avanzata] su "On" e selezionare "Duty Info" [Info servizio].



Hours Drive: durata di esercizio attuale del motore

Hours Blower: durata di esercizio attuale del soffiante Hours Machine: durata di esercizio attuale della macchina

Day Distance [Distanza giornaliera]: tragitto completato dall'ultimo azzeramento (deve essere azzerato manualmente)

Total Distance [Distanza totale]: tragitto completato dalla messa in servizio dell'apparecchio

6.6 General Info [Info generali] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])



Alla voce "General Info" [Info generali] sono disponibili le informazioni sulla versione del software nonché i dati relativi alla data di produzione.

Con l'«e-Drive» (31) passare al menù "Setup" [Impostazioni] e confermare la propria selezione. Con l'«e-Drive» (31) impostare "Advanced Mode" [Modalità avanzata] su On e selezionare "General Info" [Info generali].

6.7 Warnings [Avvertenze] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])



Le avvertenze vengono visualizzate caso per caso nella **schermata di stato "Campo 2" (35)**. Nel menù "Warnings" [Avvertenze] viene visualizzato il guasto. Quando il guasto è risolto, la voce scompare.

Con l'«e-Drive» (31) passare al menù "Setup" [Impostazioni] e confermare la propria selezione. Con l'«e-Drive» (31) impostare "Advanced Mode" [Modalità avanzata] su On e selezionare "Warnings" [Avvertenze].

6.8 Machine Setup [Configurazione macchina] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])



Con l'**«e-Drive» (31)** passare al menù Setup [Impostazioni] e confermare la propria selezione. Impostare quindi con l'**«e-Drive» (31)** l'"Advanced Mode" su On e selezionare "Machine Setup" [Configurazione macchina].

Unit: impostazione dell'unità di misura (metrica/imperiale) per Unit Speed [Unità di misura della velocità] e Unit Heat [Unità di misura del calore].

LCD Contrast (Contrasto LCD): adattamento del contrasto sul display LCD

LCD Backlight [Retroilluminazione LCD]: adattamento della retroilluminazione sul display

Key Backlight [Retroilluminazione tasti]: Adattamento della retroilluminazione della tastiera sul **pannello di comando (4)**

6.9 Visualizzazione dei valori attuali – Application Mode [Modalità applicazione] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])



Se si desidera una panoramica delle informazioni importanti, come la tensione di rete, il carico massimo del riscaldamento ecc., selezionare il menù "Setup" [Impostazioni] e confermare la scelta. Attivare quindi la "Application Mode" [Modalità applicazione].



Tutte le informazioni disponibili (simbolo i) vengono quindi visualizzate nella **schermata del processo (33)** (vedere Simboli visualizzati nella schermata del processo).

6.10 Set Values [Imposta valori] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])



Quando la funzione "Set Values" [Imposta valori] è attivata, i valori reali sono visualizzati in grande e i valori nominali in piccolo nella **schermata del processo (33)**. Ciò vale per la velocità e la temperatura. Se la funzione è disattivata, vengono visualizzati solo i valori nominali.

La funzione "Set Values" [Imposta valori] è disattivata per default.

6.11 Reset to defaults [Reimposta predefiniti] (solo nella Advanced Mode [Modalità avanzata])




Con l'**«e-Drive» (31)** passare al menù "Setup" [Impostazioni] e confermare la propria selezione. Impostare quindi l'"Advanced Mode" [Modalità avanzata] su "On" e selezionare "Reset to defaults" [Reimposta predefiniti].

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i singoli valori impostati. Il reset riguarda le impostazioni (Setup) e le ricette.

Confermare la scelta con il tasto sinistro inferiore (Ripristino impostazioni predefinite/Reset).

6.12 Visualizzazione distanza giornaliera

Non appena il motore è in funzione viene registrata la distanza. La distanza giornaliera può essere richiamata come seque:



Con i **tasti freccia "Su" (26)** e "Giù" (27) posizionare il cursore sulla velocità nella **schermata di processo (33)**. Tenere premuto l'**«e-Drive» (31)** per 5 sec.

Nell'indicazione della velocità si visualizzano i valori della distanza giornaliera e della distanza totale.

Premendo brevemente l'«e-Drive» (31) si visualizza nuovamente la velocità nella schermata di processo (33).

Azzeramento della distanza giornaliera

La distanza giornaliera può essere azzerata solo a motore spento.

| Basic Duty Int | fo | Basic Duty Int | fo |
|----------------|--------|----------------|------|
| Hours Drive | 10 min | Hours Drive | 10 n |
| Hours Blower | 74 h | Hours Blower | 74 |
| Hours Machine | 3 h | Hours Machine | 3 |
| Day Distance | 11 m | Day Distance | 11 |
| Total Distance | 142 m | Total Distance | 142 |
| 1 | | | |

Nel punto di menù "Duty Info" (Info servizio) (vedere capitolo Duty Info) selezionare la riga "Day Distance" (Distanza giornaliera).
Il cursore seleziona automaticamente il simbolo "Resettare contaore".
Confermare con l'«e-Drive» (31)
A questo punto il contaore è azzerato.

6.13 Blocco tasti

UNIPLAN 500 dispone di un blocco dei tasti. Il blocco blocca i quatto tasti e l'«e-Drive» (31) sul pannello di comando (4). Premendo contemporaneamente i tasti freccia (26/27) per almeno 2 secondi, viene attivato o disattivato il blocco tasti. L'attivazione del blocco tasti viene segnalata nella barra di stato.



7. Messa in servizio di UNIPLAN 500

7.1 Operazioni preliminari all'esercizio

Prima della messa in servizio, verificare che il **cavo di alimentazione (3)**, la spina e il cavo di prolunga non presentino danni elettrici e meccanici. Non utilizzare cavi di alimentazione e spine danneggiati, c'è il pericolo di scossa elettrica.


Se si utilizza la saldatrice automatica ad aria calda su un tavolo, sorvegliarla costantemente per evitare che cada dal tavolo.


In caso di lavori prolungati a pavimento, per motivi ergonomici consigliamo di utilizzare una barra di guida lunga, disponibile nella gamma di accessori.

Impostazione dell'ugello di saldatura (8)


- Presso lo stabilimento viene preimpostata la regolazione di base dell'ugello di saldatura (8).
- Controllare la regolazione di base dell'ugello di saldatura (8).

Il controllo può avvenire con il calibro per ugelli (24) o come indicato nei particolari A e B.









$$A = 45 + / - 5 mm$$

 $B = 1 - 2 mm$
 $C = 1 mm$

Montaggio della barra di guida (1)

• Montare la barra di guida (1) con la vite della leva (20) e portarla nella posizione desiderata

Applicazione del peso supplementare (15)


 Montare il supporto peso base (22), eventualmente anche gli ampliamenti per il supporto peso (23), e applicare i pesi (15) (max. sette pesi supplementari)

Impostazione della guida sovrapposizione (18)

Il rullo sulla **quida sovrapposizione (18)** dispone di 4 marcature




- 1: non utilizzata
- 2: marcatura 40, 30, 20 mm di sovrapposizione (impostazione predefinita)
- 3: non utilizzata
- 4: marcatura nastro 40 mm



Impostazione dell'interruttore di avviamento

Allentare il fermo dell'interruttore di avviamento (38) e spostarlo secondo le esigenze. Uno spostamento verso sinistra aumenta il ritardo di avviamento del motore, uno spostamento verso destro lo accorcia. In questo modo è possibile aumentare o ridurre il preriscaldamento in fase di avviamento.



Impostazione della cinghia premitelo (16)

Controllare la posizione della cinghia premitelo (16). La cinghia premitelo (16) deve essere parallela al rullo di azionamento/pressione (6). Se necessario regolare il tenditore della cinghia premitelo (17).

7.2 Avviamento dell'apparecchio



Collegare l'apparecchio a una **presa di corrente provvista di conduttore di terra**. È vietata qualsiasi interruzione della linea di messa a terra all'interno o all'esterno dell'apparecchio. Usare solo cavi di prolunga con conduttore di terra.



La tensione nominale indicata sull'apparecchio deve corrispondere alla tensione di rete locale. In caso di interruzione della tensione di rete, spegnere l'**interruttore principale (11)** e ruotare il **soffiante dell'aria calda (9)** in posizione di attesa per evitare di danneggiarlo.



Se l'apparecchio viene usato in cantiere, per garantire la sicurezza del personale è assolutamente necessario un interruttore differenziale (salvavita).



Ruotare il **soffiante dell'aria calda (9)** in posizione di attesa e collegare la saldatrice automatica ad aria calda alla tensione di rete.

Attivare la saldatrice automatica ad aria calda mediante l'interruttore principale (11).

Dopo l'avviamento, sul display viene visualizzata brevemente la schermata iniziale con il numero di versione del software attualmente installato e la denominazione dell'apparecchio.



Se l'apparecchio si è raffreddato in precedenza, segue una visualizzazione statica dei valori nominali degli ultimi profili utilizzati (per la prima messa in servizio dell'apparecchio viene visualizzato il profilo Basic).

In questa fase il riscaldamento non è ancora acceso!

Selezionare ora il profilo di saldatura desiderato o definire i parametri di saldatura individuali (vedere Impostazione dei parametri).

Accendere quindi il riscaldamento (tasto Riscaldamento Acc./Spento. 28).

Eseguire poi delle saldature di prova secondo le istruzioni di saldatura del produttore del materiale e in conformità alle norme o direttive nazionali e verificare i risultati. Adattare eventualmente il profilo di saldatura.

7.3 Impostazione dei parametri di saldatura

Con UNIPLAN 500 è possibile regolare singolarmente i valori nominali dei parametri di saldatura anche durante il funzionamento.

Procedere come segue:



Selezione:

Selezionare i parametri da modificare con i tasti freccia (26 / 27).

Rappresentazione:

l'area selezionata è visualizzata su sfondo scuro.

Regolazione:

ruotando l'«e-Drive» (31) adattare il valore nominale secondo necessità.

7.4 Esecuzione della saldatura



Posizionamento dell'apparecchio

- Controllare che il materiale da saldare sia pulito tra la sovrapposizione sia sul lato superiore che su quello inferiore.
- Controllare quindi che l'ugello di saldatura (8), il rullo di azionamento/pressione (6) e la cinghia premitelo (16) siano puliti.
- Sollevare ora la saldatrice automatica ad aria mediante il dispositivo di sollevamento (5) e portare l'apparecchio nella posizione di saldatura desiderata.
- Ruotare poi il rullo della **guida sovrapposizione (18)** verso il basso.
- Accertarsi che il rullo della guida sovrapposizione (18) sia allineato con il bordo esterno del rullo di pressione (6).





Preparazione della saldatura

- Dopo aver attivato il riscaldamento, viene visualizzata un'indicazione dinamica della temperatura dell'aria attuale con una barra di progressione (valori nominali e reali).
- Accertarsi che venga raggiunta la temperatura di saldatura prima di iniziare i lavori (tempo necessario al riscaldamento 3 - 5 minuti).
- Abbassare ora la saldatrice automatica ad aria mediante il dispositivo di sollevamento (5).
- Sollevare leggermente il telone superiore dietro l'apparecchio e tirare la leva del dispositivo per il sollevamento di materiale (19) in direzione del soffiante finché il telone non poggia sulla leva. In questo modo si garantisce che l'ugello possa inserirsi tra i due teloni.

Inizio della saldatura

- Azionare la leva del meccanismo di rotazione (10), il soffiante dell'aria calda (9) si abbassa automaticamente e l'ugello di saldatura viene inserito tra i teloni.
- La leva del dispositivo per il sollevamento di materiale (19) viene automaticamente azionata durante la rotazione e fa scattare la leva inferiore.
- Il motore di azionamento si avvia automaticamente non appena il soffiante dell'aria calda (9) è in posizione di lavoro.

È possibile avviare manualmente l'apparecchio in qualsiasi momento con il tasto motore "Acc./Spento" (29).

Guida dell'apparecchio durante il processo di saldatura

Guidare la saldatrice automatica ad aria calda mediante la **barra di guida (1)** o l'alloggiamento lungo la sovrapposizione e prestare sempre attenzione alla posizione del **rullo della guida sovrapposizione (18).**

Guidare la saldatrice automatica ad aria calda senza esercitare pressione, in modo da evitare errori di saldatura.

Controllo dei parametri durante il funzionamento

La velocità di saldatura, la temperatura dell'aria e la portata d'aria vengono costantemente monitorate. Qualora un valore reale si discosti dal valore nominale secondo il profilo di saldatura o le impostazioni individuali, questo verrà visualizzato nella

schermata del processo (33).



Il valore reale è uguale al valore nominale.



Il valore reale della temperatura dell'aria è più basso del valore nominale.

Il processo di riscaldamento viene segnalato in modo lampeggiante; la freccia è rivolta verso l'alto, la barra di progressione visualizza il grado del valore di temperatura desiderato.



Il valore reale della temperatura dell'aria è più alto del valore nominale.

Il processo di raffreddamento viene segnalato in modo lampeggiante; la freccia è rivolta verso il basso, la barra di progressione visualizza il grado del valore di temperatura desiderato.

7.5 Termine della saldatura

Dopo la saldatura azionare la **leva del meccanismo di rotazione (10)** fino all'arresto. Il **soffiante dell'aria calda (9)** viene estratto e il motore si arresta.

Àuotare quindi verso l'alto il **rullo della guida sovrapposizione (18)** e sollevare la saldatrice automatica ad aria calda mediante il **dispositivo di sollevamento (5)**.

7.6 Spegnimento dell'apparecchio



- Spegnere il riscaldamento con il tasto Riscaldamento "Acc./Spento" (28).
- Il display visualizza "Heating off?" [Riscaldamento spento?] e, dopo aver premuto l'«e-Drive», l'apparecchio passa alla modalità di raffreddamento Cool Down (vedere Modalità Cool Down [Raffreddamento]).
- Il soffiante si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti.
- Spegnere quindi l'apparecchio mediante l'interruttore principale (11) e scollegare il cavo di alimentazione (3) dalla rete.





- Attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Controllare che il cavo di alimentazione (3) e la spina non presentino danni elettrici e/o meccanici. Non utilizzare cavi di alimentazione e spine danneggiati, c'è il pericolo di scossa elettrica.
- Pulire l'ugello di saldatura (8) con una spazzola in ottone.

8. Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 500)

Le avvertenze e i messaggi di errore vengono visualizzati caso per caso nella schermata di stato (34) o nella schermata del processo (33). Se compare un'avvertenza, è possibile proseguire con il lavoro.


In caso di messaggio di errore non è più possibile continuare con il lavoro. Il riscaldamento viene automaticamente spento, il soffiante acceso e il motore bloccato. Viene immediatamente visualizzato il relativo codice di errore nella schermata del processo (33).

È possibile richiamare informazioni concrete sul tipo di errore o di avvertenza attraverso il menù "Setup" [Impostazioni] alla voce "Warnings" [Avvertenze].

| Tipo di messaggio | Indicazione | Codice di errore/ messaggio di avviso | Descrizione |
|---|--|---|--|
| Avvertenza | Warnings Undervoltage | Ambient Temperature | Temperatura ambiente troppo alta |
| | | Undervoltage | Tensione di rete troppo bassa |
| | | Overvoltage | Tensione di rete troppo alta |
| Emara | Error No.0001 | 0001 | Sovratemperatura dell'apparecchio Soluzione: Fare raffreddare l'apparecchio |
| Errore | Error No.0020 | 0020 | Guasto dell'elemento riscaldante Soluzione: Sostituire l'elemento riscaldante |
| | Basic | 0002 | Sovratensione o sottotensione della tensione di rete |
| Errore (contat- tare il centro assistenza Leister) | | 0004 | Errore hardware |
| | Error No.0400 Contact your service center | 0008 | Malfunzionamento della termocoppia |
| | | 0080 | Errore gruppo automatico |
| | | 0100 | Errore motore del soffiante |
| | www.leister.com | 0200 | Errore modulo di comunicazione |
| | | 0400 | Errore motore |

9. Pannello di comando UNIPLAN 300

9.1 Panoramica pannello di comando UNIPLAN 500



- 39. Tasto Motore "Acc./Spento" con LED di stato 40. Tasto Riscaldamento "Acc./Spento" con LED di stato
- 41. Tasto Meno
- 42. Tasto "Conferma"
- 43. Tasto Più
- 44. Campi di visualizzazione I valori reali vengono visualizzati in grande, quelli nominali in piccolo. Sul bordo sinistro si trova il cursore, su quello destro l'unità del parametro.

9.2 Legenda

| Simbolo | Spiegazione |
|----------|--|
| * | Modalità Cool Down [Raffreddamento] Simbolo per il processo di raffreddamento |
| <u> </u> | Avvertenza e indicazione di errore Vedere il capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 300) |
| Ý | Manutenzione Vedere il capitolo Manutenzione (UNIPLAN 300) |

9.3 Indicatore LED di stato

Riscaldamento

Il LED sul tasto Riscaldamento "Acc./Spento" (40) indica lo stato del riscaldamento.

| Stato LED Riscaldamento Acc./ Spento (40) | Stato |
|---|--|
| LED spento | Il riscaldamento è spento. |
| LED lampeggiante in verde | Il riscaldamento è acceso. Temperatura esterna alla banda di tolleranza. |
| LED verde fisso | Il riscaldamento è acceso. Temperatura interna alla banda di tolleranza. |

Motore

Il LED del tasto Motore "Acc./Spento" (39) indica lo stato del motore.

| Stato LED Motore acc./spento (37) | Stato |
|--------------------------------------|---------------|
| LED spento | Motore spento |
| LED verde fisso | Motore acceso |

Riscaldamento e motore

Se i due LED del tasto Riscaldamento "Acc./Spento" (40) e del tasto Motore "Acc./Spento" (39) lampeggiano contemporaneamente, è presente un errore (vedere capitolo Avvertenze e messaggi di errore (UNIPLAN 300)).

9.4 Impostazione delle unità dei parametri

È possibile cambiare le unità di misura della velocità di saldatura e della temperatura.

Temperatura:

°C (

oppure °F

Velocità:

 $\frac{m}{\min}$

oppure $\frac{H}{m_i}$



Tenere premuti i tasti Motore "Acc./Spento" (39) e Riscaldamento "Acc./Spento" (40) e attivare l'apparecchio mediante l'interruttore principale (11). A questo punto sul display compare "UNIT".

Confermare con il tasto di conferma (42) e impostare le unità di misura desiderate con i tasti Più/Meno (41/43).

Confermare con il tasto di conferma (42) e selezionare "SAVE" con il tasto Più (41). Confermare con il tasto di conferma (42) per memorizzare le unità di misura.

In seguito l'apparecchio viene riavviato automaticamente.

°C

%

10. Messa in servizio di UNIPLAN 300

10.1 Operazioni preliminari all'esercizio

Prima della messa in servizio, verificare che il **cavo di alimentazione (3)**, la spina e il cavo di prolunga non presentino danni elettrici e meccanici. Non utilizzare cavi di alimentazione e spine danneggiati, c'è il pericolo di scossa elettrica.

Se si utilizza la saldatrice automatica ad aria calda su un tavolo, sorvegliarla costantemente per evitare che cada dal tavolo.

In caso di lavori prolungati, per motivi ergonomici consigliamo di utilizzare una barra di guida. La gamma di accessori include una barra di guida corta (applicazione a tavolo) e una barra di guida lunga (applicazione a pavimento).

Impostazione dell'ugello di saldatura (8)

Vedere capitolo 7.1

Impostazione della guida sovrapposizione (18)

Vedere capitolo 7.1

Impostazione dell'interruttore di avviamento

Vedere capitolo 7.1

Impostazione della cinghia premitelo (16)

Vedere capitolo 7.1

10.2 Avviamento dell'apparecchio



- Dopo aver preparato l'ambiente di lavoro e la saldatrice automatica ad aria calda secondo quando descritto in precedenza, attivare l'apparecchio mediante l'interruttore principale (11).
- Dopo l'avviamento, viene visualizzata brevemente sul display la schermata iniziale con il numero di versione del software attualmente installato e la denominazione dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio si è raffreddato prima, segue una visualizzazione statica dei valori nominali impostati precedentemente.
- In questa fase il riscaldamento non è ancora acceso

10.3 Impostazione dei parametri di saldatura




Collegare l'apparecchio a una **presa di corrente provvista di conduttore di terra**. È vietata qualsiasi interruzione della linea di messa a terra all'interno o all'esterno dell'apparecchio. Usare solo cavi di prolunga con conduttore di terra.



La tensione nominale indicata sull'apparecchio deve corrispondere alla tensione di rete locale. In caso di interruzione della tensione di rete, spegnere l'interruttore principale e ruotare il soffiante dell'aria calda in posizione di attesa per evitare di danneggiarlo.



Se l'apparecchio viene usato in cantiere, per garantire la sicurezza del personale è assolutamente necessario un interruttore differenziale (salvavita).




Se il motore è spento, i parametri di saldatura Temperatura, Quantità d'aria e Velocità nei **campi di visualizzazione (44)** vanno impostati nel modo seguente:

Con il **tasto di conferma (42)** è possibile posizionare il cursore sul parametro desiderato. Con i **tasti Più/Meno (41/43)** si impostano i valori del parametro selezionato.

Con il motore acceso i parametri di saldatura vengono impostati allo stesso modo e immediatamente applicati. 5 sec. dopo l'immissione, il cursore si sposta automaticamente sulla riga della velocità di azionamento.

10.4 Esecuzione della saldatura

Preparazione della saldatura



- Dopo aver attivato il riscaldamento viene visualizzata un'indicazione dinamica della temperatura dell'aria attuale (valori nominali e reali).
- Accertarsi che venga raggiunta la temperatura di saldatura prima di iniziare i lavori (tempo necessario al riscaldamento 3 - 5 minuti).
- Piegare leggermente verso l'alto il telone superiore dietro la ruota di pressione. In questo modo si garantisce che l'ugello possa inserirsi tra i due teloni.

Inizio della saldatura

- Azionare la leva del meccanismo di rotazione (10), il soffiante dell'aria calda (9) si abbassa automaticamente e l'udello di saldatura viene inserito tra i teloni.
- Il motore di azionamento si avvia automaticamente non appena il soffiante dell'aria calda (9) è in posizione di lavoro.

È possibile avviare manualmente l'apparecchio in qualsiasi momento con il tasto motore "Acc./Spento" (39).


Guida dell'apparecchio durante il processo di saldatura

Guidare la saldatrice automatica ad aria calda mediante l'alloggiamento lungo la sovrapposizione e prestare sempre attenzione alla posizione del rullo della guida sovrapposizione (18).


Guidare la saldatrice automatica ad aria calda senza esercitare pressione, in modo da evitare errori di saldatura.

Controllo dei parametri durante il funzionamento


La velocità di saldatura, la temperatura dell'aria e la portata d'aria vengono costantemente monitorate. Qualora un valore reale si discosti dal valore nominale delle impostazioni selezionate, questo verrà visualizzato nella **schermata del processo (44)**.



Il valore reale è uguale al valore nominale.



Il valore reale della temperatura dell'aria è più basso del valore nominale. Il processo di riscaldamento viene segnalato in modo lampeggiante; la freccia è rivolta verso l'alto.



Il valore reale della temperatura dell'aria è più alto del valore nominale. Il processo di raffreddamento viene segnalato in modo lampeggiante; la freccia è rivolta verso il basso.

10.5 Termine della saldatura

Dopo la saldatura azionare la leva del **meccanismo di rotazione (10)** fino all'arresto. Il **soffiante dell'aria calda (9)** viene estratto e il motore si arresta.

Àuotare quindi verso l'alto il **rullo della guida sovrapposizione (18)** e sollevare la saldatrice automatica ad aria calda mediante il **dispositivo di sollevamento (5)**.

10.6 Spegnimento dell'apparecchio



Spegnere il riscaldamento con il tasto **Riscaldamento "Acc./Spento" (40)**. L'apparecchio passa alla modalità Cool Down [Raffreddamento] Il soffiante si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti. Spegnere quindi l'apparecchio mediante l'**interruttore principale (11)** e scollegare il **cavo di alimentazione (3)** dalla rete.



- Attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Controllare che il cavo di alimentazione (3) e la spina non presentino danni elettrici e/o meccanici. Non utilizzare cavi di alimentazione e spine danneggiati, c'è il pericolo di scossa elettrica.
- Pulire l'**ugello di saldatura (8)** con una spazzola in ottone.

11. Avvertenze e messaggi di errore UNIPLAN 300

| Tipo di messaggio | Indicazione | Codice di errore/ messaggio di avviso | Descrizione |
|----------------------|--------------------|--|--|
| Errore | -RRD R 000 I | 0001 | Sovratemperatura dell'apparecchio Soluzione: Fare raffreddare l'apparecchio |
| | | 0004 | Errore hardware |
| | | 0008 | Malfunzionamento della termocoppia |
| | | 0400 | Errore motore |

12. Manutenzione di UNIPLAN 300



In caso di superamento del lasso di tempo tra un controllo e il successivo, dopo la schermata di avvio, apparirà la dicitura "BLOWER" (Soffiante) o "DRIVE" (Motore). L'indicazione scompare automaticamente dopo 10 sec. o può essere tacitata premendo il **tasto di conferma (42)**. L'apparecchio deve essere portato al rispettivo punto assistenza.



13. Domande frequenti, cause e rimedi

Dopo l'accensione la macchina aziona automaticamente il soffiante:

Se all'accensione dell'apparecchio la temperatura dell'aria è maggiore di 100 °C, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità Cool Down [Raffreddamento]. Il processo di raffreddamento viene terminato se la temperatura dell'aria resta per 2 minuti al di sotto di 100 °C.

La macchina si spegne automaticamente:

 Nel funzionamento in Standby il riscaldamento viene spento automaticamente dopo il tempo impostato dall'utente (vedere anche Modalità Standby). Ciò è possibile solo con UNIPLAN 500.

Scarsa qualità del risultato di saldatura:

- Controllare la velocità di azionamento, la temperatura di saldatura e la quantità d'aria.
- Pulire l'**ugello di saldatura (9)** con la spazzola a fili d'acciaio (vedere Manutenzione).
- Regolazione errata dell'ugello di saldatura (9) (vedere Regolazione degli ugelli di saldatura).

La temperatura di saldatura impostata non viene ancora raggiunta dopo 5 minuti:

- Controllare la tensione di rete
- Riduzione della portata d'aria

Modifica della larghezza di saldatura:

• Per maggiori informazioni sulla modifica della larghezza di saldatura contattare il distributore locale.

14. Altri documenti applicabili

Safety Instructions – Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (codice articolo: 129.102)



PLASTIC WELDING PRODUCTS | INDUSTRIAL HEATING & LASER SYSTEMS

Leister Technologies AG | Galileo-Strasse 10 | 6056 Kägiswil | Switzerland phone: +41 41 662 74 74 | leister@leister.com | www.leister.com | www.weldy.com

EU declaration of conformity

(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix II A)

Leister Technologies AG

Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

as manufacturer hereby declares that the product

Designation: Hot Air Welder

Type: UNIPLAN 300, UNIPLAN 500

is in conformity with the provisions of the following EU directives:

EU directives 2006/42/EC (Machinery Directive)

2014/30/EU (EMC Directive) 2011/65/EU (RoHS Directive)

The following harmonised standards have been applied:

Harmonised standards EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 62233:2008

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012

EN 50581:2012

Authorised documentation representative: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 02.07.2019

Bruno von Wyl

(Chief Technical Officer)

Christoph Baumgartner (General Manager)



Garanzia legale

- A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore
 diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di
 consegna), sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a
 çura del partner di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.
- È esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.
- Il ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell'acquirente.

G Centri di vendita e assistenza

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com